



JW 変換するとき、レイヤの書き込み先を指定したい。



共通



[ファイル] - [データ変換] - [JW\_CAD書き込み]でJWW形式で変換する場合に、書き込み先の指定を行うことができます。







JW\_CAD書き込み]ダイアログで[レイヤの割付を任意で行う]をONにします。

[割付定義を作成・編集する]を開き、グループ(レイヤ)名称の変更と変換先レイヤの指定を行えます。



次頁へ





**補足!**

- ・割り付けの変更は、変更したいレイヤを選択してから[選択したレイヤの割付を変更する]で行います。
- ・変更後、[設定書込]をクリックし、変更内容を定義ファイルとして保存していただけます。次回からは、割付定義を読み込むことで再割り当ての手間を省くことができます。